

<b>COMUNE DI POGGIBONSI</b> <i>Rilevazione del Patrimonio Edilizio Esistente</i>	<b>SCHEDA EDIFICIO</b> N° 10	<b>U.T.O.E. 1.1</b>
---	---------------------------------	---------------------

<i>Individuazione:</i> <b>Località Case San Martino s. n.</b>	<i>Toponimo:</i> <b>Podere San Martino</b>
--	---

*Data di rilevazione:* **30 novembre 1999**


### **DATI RIASSUNTIVI DI ANALISI**

1. <i>Rapporto con l'intorno ambientale e posizione:</i> <b>su strada in crinale, molto visibile</b>		
2. <i>Impianto tipologico e planovolumetrico:</i> <b>casa colonica allungata</b>		
3. <i>Datazione:</i> <b>presente nel Catasto Leopoldino (1825 circa) in forma corrispondente</b>		
4. <i>Elementi architettonici o tipologici di valore:</i> <b>regolarità delle forature, portone ad arco, cornici in pietra</b>		
5. <i>Materiali prevalenti:</i>	<i>paramenti esterni:</i> <b>intonaco</b>	<i>finiture:</i> <b>materiali tradizionali</b>
6. <i>Modifiche e manomissioni evidenti:</i>	<i>dell'impianto originario:</i>	<i>dei materiali di finitura:</i>
7. <i>Stato di conservazione:</i> <b>lavori in corso, rifatta la facciata, infissi da sostituire</b>		
8. <i>Uso attuale prevalente:</i> <b>vuoto per lavori in corso</b>		
9. <i>Elementi di valore nell'area di pertinenza:</i>		
10. <i>Descrizione degli edifici secondari:</i>		
11. <i>Note:</i>		


### **CLASSIFICAZIONE**

***La ristrutturazione in atto esalta gli aspetti caratteristici dell'edificio. L'elemento di maggior pregio da conservare è l'impianto volumetrico complessivo e la regolarità delle forature. Gruppo E.2***

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**



*lato sulla strada*



*lato sud-est*