

<b>COMUNE DI POGGIBONSI</b> <i>Rilevazione del Patrimonio Edilizio Esistente</i>	<b>SCHEDA EDIFICIO</b> N° 11	<b>U.T.O.E. 1.1</b>
---	---------------------------------	---------------------

<i>Individuazione:</i> <b>Località Case San Martino s. n.</b>	<i>Toponimo:</i> <b>Podere S. Martino</b>
--	--

*Data di rilevazione:* **30 novembre 1999**

### **DATI RIASSUNTIVI DI ANALISI**

1. Rapporto con l'intorno ambientale e posizione: **su strada, visibile dal fondovalle**
2. Impianto tipologico e planovolumetrico: **casa colonica allungata**
3. Datazione: **presente nel Catasto Leopoldino (1825 circa) in forma corrispondente**
4. Elementi architettonici o tipologici di valore: **regolarità aperture, portone ad arco ribassato in mattoni**
5. Materiali prevalenti:
 

<i>paramenti esterni:</i>	<i>finiture:</i>
<b>pietra a vista</b>	<b>materiali tradizionali</b>
6. Modifiche e manomissioni evidenti:
 

<i>dell'impianto originario:</i>	<i>dei materiali di finitura:</i>
<b>tamponamento aperture</b>	
7. Stato di conservazione: **carezza di manutenzione, degrado strutturale per gli annessi**
8. Uso attuale prevalente: **in abbandono**
9. Elementi di valore nell'area di pertinenza:
10. Descrizione degli edifici secondari: **un annesso agricolo con evidente degrado fisico**
11. Note:

### **CLASSIFICAZIONE**

**L'edificio, pur essendo privo di elementi architettonici di particolare valore, è interessante per la posizione e per la forma allungata, tipologia ricorrente delle costruzioni rurali della zona. Meritano di essere conservati l'impianto planovolumetrico e la regolarità delle aperture, in particolare nella facciata su strada. Gruppo B.2**

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

