

<b>COMUNE DI POGGIBONSI</b> <i>Rilevazione del Patrimonio Edilizio Esistente</i>	<b>SCHEDA EDIFICIO</b> N° 214	<b>U.T.O.E. 1.2</b>
---	----------------------------------	---------------------

<i>Individuazione:</i> <b>Località Talciona n. 15</b>	<i>Toponimo:</i>
--	------------------

<i>Data di rilevazione:</i> <b>19 febbraio 2000</b>
---

### **DATI RIASSUNTIVI DI ANALISI**

1. *Rapporto con l'intorno ambientale e posizione:* **arretrato rispetto alla strada con muro di recinzione, inserito in un nucleo omogeneo**

*Impianto tipologico e planovolumetrico:* **villa-fattoria con torre**

3. *Datazione:* **presente nel Catasto Leopoldino (1825 circa) in forma corrispondente**

4. *Elementi architettonici o tipologici di valore:* **composizione del volume e regolarità forature, entrata con arcone in pietra, statue**

5. <i>Materiali prevalenti:</i>	<i>paramenti esterni:</i> <b>intonaco, bozze in pietra</b>	<i>finiture:</i> <b>pietra, materiali tradizionali</b>
---------------------------------	---	---

6. <i>Modifiche e manomissioni evidenti:</i>	<i>dell'impianto originario:</i>	<i>dei materiali di finitura:</i>
--	----------------------------------	-----------------------------------

7. *Stato di conservazione:* **carezza di interventi di manutenzione**

8. *Uso attuale prevalente:* **residenza**

9. *Elementi di valore nell'area di pertinenza:* **giardino e parco**



10. *Descrizione degli edifici secondari:* **annessi con arconi**

11. *Note:*  
.

### **CLASSIFICAZIONE**

**L'edificio presenta alcuni elementi tipologici e architettonici di valore, che meritano la conservazione integrale. In particolare va tutelato l'impianto generale e il disegno della facciata. Gruppo A.2**

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**



**annesso**



**edificio principale: facciata**