

COMUNE DI POGGIBONSI <i>Rilevazione del Patrimonio Edilizio Esistente</i>	SCHEDA EDIFICIO N° 233	U.T.O.E. 1.2
---	----------------------------------	---------------------

Individuazione: Località Luco s. n.	Toponimo: S. Martino a Luco
---	---------------------------------------

Data di rilevazione: **9 marzo 2000**

DATI RIASSUNTIVI DI ANALISI

1. Rapporto con l'intorno ambientale e posizione: inserito in un nucleo omogeneo		
Impianto tipologico e planovolumetrico: chiesa e canonica		
3. Datazione: presente nel Catasto Leopoldino (1825 circa) in forma corrispondente		
4. Elementi architettonici o tipologici di valore: facciata della chiesa con bifora, campanile		
5. Materiali prevalenti:	paramenti esterni: pietra a vista	finiture: materiali tradizionali
6. Modifiche e manomissioni evidenti:	dell'impianto originario: corpo aggiunto, tettoia	dei materiali di finitura:
7. Stato di conservazione: buono per la chiesa, degrado anche strutturale per la canonica		
8. Uso attuale prevalente: attrezzatura, parte in abbandono		
9. Elementi di valore nell'area di pertinenza: quercia e fila di cipressi		
10. Descrizione degli edifici secondari: la canonica in cattivo stato di conservazione e con strutture precarie che deturpano il complesso		
11. Note:		

CLASSIFICAZIONE

L'edificio della chiesa presenta elementi architettonici di grande pregio. Alcuni elementi di valore ambientale sono riconoscibili anche nella canonica, e vanno recuperati. Il complesso va tutelato integralmente. Gruppo A.1

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



la canonica



la chiesa