

<b>COMUNE DI POGGIBONSI</b> <i>Rilevazione del Patrimonio Edilizio Esistente</i>	<b>SCHEDA EDIFICIO</b> N° 270	<b>U.T.O.E. 3.1</b>
---	----------------------------------	---------------------

<i>Individuazione:</i> <b>Località Lecchi n. 5 – 7 – 8</b>	<i>Toponimo:</i>
---	------------------

<i>Data di rilevazione:</i> <b>21 marzo 2000</b>
--

### DATI RIASSUNTIVI DI ANALISI

1. <i>Rapporto con l'intorno ambientale e posizione:</i> <b>su strada inserito in un nucleo omogeneo, visibile da valle</b>		
<i>Impianto tipologico e planovolumetrico:</i> <b>edifici a schiera</b>		
3. <i>Datazione:</i> <b>presenti nel Catasto Leopoldino (1825 circa) in forma lievemente dissimile</b>		
4. <i>Elementi architettonici o tipologici di valore:</i>		
5. <i>Materiali prevalenti:</i>	<i>paramenti esterni:</i> <b>intonaco, sassi e laterizio di risulta a vista</b>	<i>finiture:</i> <b>materiali tradizionali</b>
6. <i>Modifiche e manomissioni evidenti:</i>	<i>dell'impianto originario:</i> <b>rialzamento della parte centrale, corpi aggiunti sul retro, tamponamenti</b>	<i>dei materiali di finitura:</i>
7. <i>Stato di conservazione:</i> <b>buono</b>		
8. <i>Uso attuale prevalente:</i> <b>residenza</b>		
9. <i>Elementi di valore nell'area di pertinenza:</i>		
10. <i>Descrizione degli edifici secondari:</i> <b>garage</b>		
11. <i>Note:</i>		

### CLASSIFICAZIONE

<b><i>Le parti laterali dell'edificio conservano qualche elemento di valore, anche se nel complesso l'edificio risulta molto manomesso. Da tutelare i pochi elementi rimasti, da rimodellare tutto il resto per eliminare il contrasto con il nucleo omogeneo in cui è inserito. Gruppo F</i></b>
---

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



*retro verso valle*



*parte laterale*



*parte centrale rialzata*