

<b>COMUNE DI POGGIBONSI</b> <i>Rilevazione del Patrimonio Edilizio Esistente</i>	<b>SCHEDA EDIFICIO</b> N° 473	<b>U.T.O.E. 6.1</b>
---	----------------------------------	---------------------

<i>Individuazione:</i> <b>Località Molino d'Elsa da n. 1 A a n. 16</b>	<i>Toponimo:</i> <b>Molino d'Elsa</b>
---	--

*Data di rilevazione:* **31 maggio 2000**

### **DATI RIASSUNTIVI DI ANALISI**

1. *Rapporto con l'intorno ambientale e posizione:* **in pianura presso il fiume**

*Impianto tipologico e planovolumetrico:* **edificio residenziale con gruppo di edifici produttivi**

3. *Datazione:* **non presente nel Catasto Leopoldino, presumibilmente costruito tra il 1825 e il 1945**

4. *Elementi architettonici o tipologici di valore:* **apertura ad arco in mattoni**

5. <i>Materiali prevalenti:</i>	<i>paramenti esterni:</i> <b>intonaco</b>	<i>finiture:</i> <b>materiali tradizionali</b>
---------------------------------	--	---

6. <i>Modifiche e manomissioni evidenti:</i>	<i>dell'impianto originario:</i> <b>tamponamenti, forature</b>	<i>dei materiali di finitura:</i> <b>copertura tetto</b>
--	---	---

7. *Stato di conservazione:* **buono per la parte residenziale, in cattivo stato il resto**

8. *Uso attuale prevalente:* **residenza, laboratori artigianali**

9. *Elementi di valore nell'area di pertinenza:*

10. *Descrizione degli edifici secondari:* **tre capannoni di cui uno unito all'edificio residenziale, in stato di semi abbandono, annessi vari**

11. *Note:*

### **CLASSIFICAZIONE**

**Del complesso è da salvare solo la facciata dell'edificio residenziale e l'impianto planovolumetrico del capannone unito ad esso. Il resto è sostituibile anche con interventi di modifica planimetrica e tipologica. Gruppo F**

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**



**capannoni recenti**



**annessi**



**ed. principale con capannone**