

<b>COMUNE DI POGGIBONSI</b> <i>Rilevazione del Patrimonio Edilizio Esistente</i>	<b>SCHEDA EDIFICIO</b> N° 7	<b>U.T.O.E. 1.1</b>
---	--------------------------------	---------------------

Individuazione: <b>Località Case San Martino s. n.</b>	Toponimo:
---	-----------

Data di rilevazione: **30 novembre 1999**

### DATI RIASSUNTIVI DI ANALISI

1. Rapporto con l'intorno ambientale e posizione: **su strada**

2. Impianto tipologico e planovolumetrico: **edificio singolo mono-bifamiliare**

3. Datazione: **costruito presumibilmente dopo il 1945 o comunque totalmente rifatto**

4. Elementi architettonici o tipologici di valore:

5. Materiali prevalenti:	paramenti esterni:	finiture:
	<b>intonaco</b>	<b>laterizio, materiali tradizionali</b>

6. Modifiche e manomissioni evidenti:	dell'impianto originario:	dei materiali di finitura:
---------------------------------------	---------------------------	----------------------------

7. Stato di conservazione: **buono**

8. Uso attuale prevalente: **residenza**

9. Elementi di valore nell'area di pertinenza:

10. Descrizione degli edifici secondari:

11. Note:

### CLASSIFICAZIONE

**L'edificio era probabilmente un annesso. E' stato completamente rifatto e non presenta elementi di qualsiasi pregio. Pertanto è sostituibile anche se non è in contrasto con l'ambiente. Gruppo G.1**

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

