

COMUNE DI POGGIBONSI <i>Rilevazione del Patrimonio Edilizio Esistente</i>	SCHEDA EDIFICIO N° 180	U.T.O.E. 1.2
-------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------	---------------------

<i>Individuazione:</i> Località Poggio Villore n. 5 - 6	<i>Toponimo:</i> Poggio di Villore
-------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------

Data di rilevazione: **15 febbraio 2000**

DATI RIASSUNTIVI DI ANALISI

1. *Rapporto con l'intorno ambientale e posizione:* **su strada in crinale, visibile, cipressi segnaletici**
2. *Impianto tipologico e planovolumetrico:* **casa colonica allungata, composta da varie parti: casa padronale (parte nord), annessi e abitazioni (parte centrale), abitazione rurale (parte sud)**
3. *Datazione:* **presente nel Catasto Leopoldino (1825 circa) in forma lievemente dissimile**
4. *Elementi architettonici o tipologici di valore:* **archi, finestrini tondi, regolarità impianto e forature**
5. *Materiali prevalenti:* *paramenti esterni:* *finiture:*
intonaco, pietra a vista **materiali tradizionali**
6. *Modifiche e manomissioni evidenti:* *dell'impianto originario:* *dei materiali di finitura:*
7. *Stato di conservazione:* **buono parte nord, carenze di manutenzione parte sud**
8. *Uso attuale prevalente:* **residenza, produttivo agricolo: nel complesso sottoutilizzato**
9. *Elementi di valore nell'area di pertinenza:* **avanzi di aia in pietra**
10. *Descrizione degli edifici secondari:* **un annesso agricolo a due piani con arcone, scala esterna e grigliati, in grave degrado, un annesso a due piani con arcone, una tettoia ad uso agricolo**
11. *Note:*
.

CLASSIFICAZIONE

Il complesso è interessante nel suo insieme. La parte nord presenta caratteri di pregio e va mantenuta integralmente, la parte centrale e la parte sud hanno valore tipologico e vanno tutelati i caratteri principali e l'impianto planovolumetrico. Gli annessi possono essere recuperati per la residenza.
Gruppo A.2

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



annesso degradato.



parte nord e centrale



parte sud