

<b>COMUNE DI POGGIBONSI</b> <i>Rilevazione del Patrimonio Edilizio Esistente</i>	<b>SCHEDA EDIFICIO</b> N° 181	<b>U.T.O.E. 1.2</b>
---	----------------------------------	---------------------

<i>Individuazione:</i> <b>Località Poggio Villore s. n.</b>	<i>Toponimo:</i> <b>Villore di sotto</b>
--	---

*Data di rilevazione:* **15 febbraio 2000**

### **DATI RIASSUNTIVI DI ANALISI**

1. Rapporto con l'intorno ambientale e posizione: <b>su strada in crinale, in posizione dominante</b>		
2. Impianto tipologico e planovolumetrico: <b>convento</b>		
3. Datazione: <b>presente nel Catasto Leopoldino (1825 circa) in forma lievemente dissimile</b>		
4. Elementi architettonici o tipologici di valore: <b>chiesa con arco a sesto acuto e campanile a vela</b>		
5. Materiali prevalenti:	<i>paramenti esterni:</i> <b>pietra a vista</b>	<i>finiture:</i> <b>materiali tradizionali</b>
6. Modifiche e manomissioni evidenti:	<i>dell'impianto originario:</i> <b>corpo aggiunto</b>	<i>dei materiali di finitura:</i>
7. Stato di conservazione: <b>rudere, il tetto è rimasto solo sulla chiesa</b>		
8. Uso attuale prevalente: <b>in abbandono</b>		
9. Elementi di valore nell'area di pertinenza:		
10. Descrizione degli edifici secondari: <b>case rurali in aderenza alla chiesa, con parti crollate, lesioni e catene</b>		
11. Note: .		

### **CLASSIFICAZIONE**

**Lo stato di forte degrado impedisce una lettura degli elementi formali. Va tutelata integralmente la parte della chiesa. Il resto può essere recuperato con tecniche anche non tradizionali, nel rispetto della tipologia e dell'impianto planovolumetrico. Gruppo D**

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**



*lato sud*



*lato nord*



*la chiesa in secondo piano*