

COMUNE DI POGGIBONSI <i>Rilevazione del Patrimonio Edilizio Esistente</i>	SCHEDA EDIFICIO N° 221	U.T.O.E. 1.2
---	---	---------------------

<i>Individuazione:</i> Località Talciona n. 33 – 34	<i>Toponimo:</i> Case Bacio
---	---------------------------------------

Data di rilevazione: **29 febbraio 2000**

DATI RIASSUNTIVI DI ANALISI

1. <i>Rapporto con l'intorno ambientale e posizione:</i> a mezza costa verso nord, visibile dal lato opposto della valle		
<i>Impianto tipologico e planovolumetrico:</i> casa colonica allungata con colombaia		
3. <i>Datazione:</i> presente nel Catasto Leopoldino (1825 circa) in forma molto dissimile		
4. <i>Elementi architettonici o tipologici di valore:</i> composizione dei volumi, colombaia, arcone		
5. <i>Materiali prevalenti:</i>	<i>paramenti esterni:</i> avanzi di intonaco	<i>finiture:</i> materiali tradizionali
6. <i>Modifiche e manomissioni evidenti:</i>	<i>dell'impianto originario:</i> forature, tamponamenti	<i>dei materiali di finitura:</i> tegole marsigliesi (parte)
7. <i>Stato di conservazione:</i> carenze di interventi di manutenzione, degrado strutturale (parte)		
8. <i>Uso attuale prevalente:</i> residenza, laboratorio artigianale, in abbandono (parte)		
9. <i>Elementi di valore nell'area di pertinenza:</i> aia in mattoni		
10. <i>Descrizione degli edifici secondari:</i> un annesso agricolo piccolo con grigliati in laterizio, uno più grande con arcone e grigliati malamente manomesso		
11. <i>Note:</i> .		

CLASSIFICAZIONE

La parte a ovest è la più degradata, ma anche la più conservata. Il lato est è più recente e ristrutturato con scarsa attenzione alla conservazione degli elementi originari. Nell'insieme l'edificio non presenta caratteri di particolare valore, ma merita di essere tutelato nel suo impianto tipologico e planovolumetrico. Le forature possono essere modificate. **Gruppo C.1**

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



annesso manomesso



parte centrale



lato ovest