

<b>COMUNE DI POGGIBONSI</b> <i>Rilevazione del Patrimonio Edilizio Esistente</i>	<b>SCHEDA EDIFICIO</b> N° 241	<b>U.T.O.E. 1.2</b>
---	----------------------------------	---------------------

<i>Individuazione:</i> <b>Località Bernino n. 5</b>	<i>Toponimo:</i> <b>Casino</b>
--	-----------------------------------

*Data di rilevazione:*

### **DATI RIASSUNTIVI DI ANALISI**

1. Rapporto con l'intorno ambientale e posizione: <b>situato a mezza costa</b>		
Impianto tipologico e planovolumetrico: <b>casa colonica compatta a pianta rettangolare con aggiunte successive</b>		
3. Datazione: <b>presente nel Catasto Leopoldino (1825 circa) in forma molto dissimile</b>		
4. Elementi architettonici o tipologici di valore: <b>un arco ribassato</b>		
5. Materiali prevalenti:	<i>paramenti esterni:</i> <b>intonaco</b>	<i>finiture:</i> <b>materiali tradizionali (parte)</b>
6. Modifiche e manomissioni evidenti:	<i>dell'impianto originario:</i> <b>scala esterna tutta la parte est, corpo aggiunto</b>	<i>dei materiali di finitura:</i> <b>quelli della parte est</b>
7. Stato di conservazione: <b>carenza di interventi di manutenzione</b>		
8. Uso attuale prevalente: <b>residenza</b>		
9. Elementi di valore nell'area di pertinenza: <b>aia in cotto</b>		
10. Descrizione degli edifici secondari: : <b>un annesso a due piani recente in mattoni faccia a vista</b>		
11. Note: .		

### **CLASSIFICAZIONE**

**Le aggiunte successive hanno stravolto l'impianto originario. Da tutelare in parte alcuni elementi del corpo più antico. Da rimodellare e rendere congrue, almeno nei materiali, le parti aggiunte e da eliminare le manomissioni del corpo originario. Gruppo F**

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**



**annesso recente**



**parte est aggiunta**



**parte più antica**