

<b>COMUNE DI POGGIBONSI</b> <i>Rilevazione del Patrimonio Edilizio Esistente</i>	<b>SCHEDA EDIFICIO</b> N° 322	<b>U.T.O.E. 4.2</b>
---	----------------------------------	---------------------

<i>Individuazione:</i> <b>Località S. Lucia 17 – 18</b>	<i>Toponimo:</i> <b>il Casino</b>
--	--------------------------------------

*Data di rilevazione:* **2 maggio 2000**


### **DATI RIASSUNTIVI DI ANALISI**

1. Rapporto con l'intorno ambientale e posizione: <b>quasi in pianura</b>		
Impianto tipologico e planovolumetrico: <b>casa colonica compatta a pianta rettangolare con scala esterna</b>		
3. Datazione: <b>presente nel Catasto Leopoldino (1825 circa) in forma corrispondente</b>		
4. Elementi architettonici o tipologici di valore: <b>arconi al P.T., annesso</b>		
5. Materiali prevalenti:	<i>paramenti esterni:</i> <b>intonaco</b>	<i>finiture:</i> <b>materiali tradizionali</b>
6. Modifiche e manomissioni evidenti:	<i>dell'impianto originario:</i> <b>corpi aggiunti, forature</b>	<i>dei materiali di finitura:</i> <b>della scala esterna</b>
7. Stato di conservazione: <b>buono</b>		
8. Uso attuale prevalente: <b>residenza</b>		
9. Elementi di valore nell'area di pertinenza: <b>aia in mattoni, pozzo, quercia</b>		
10. Descrizione degli edifici secondari: <b>un annesso agricolo con grigliati in laterizio e doppio arcone (tipo "a basilica") in ristrutturazione, un annesso con arcone e grigliati in laterizio (qualche lesione), un altro più piccolo</b>		
11. Note:		

### **CLASSIFICAZIONE**

**L'edificio presenta alcuni elementi tipologici di pregio negli annessi, che sono da conservare. Nell'edificio principale possono essere modificate le forature. Gruppo B.3**

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**



**annesso con arcone**



**annesso in ristrutturazione**



**edificio principale**