

|   |                                  |                     |
|---|----------------------------------|---------------------|
| <b>COMUNE DI POGGIBONSI</b><br><i>Rilevazione del Patrimonio Edilizio Esistente</i> | <b>SCHEDA EDIFICIO</b><br>N° 363 | <b>U.T.O.E. 5.1</b> |
|---|----------------------------------|---------------------|

|  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| <i>Individuazione:</i><br><b>Località Verrucola n. 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6</b> | <i>Toponimo:</i><br><b>Verrucola</b> |
|--|--------------------------------------|

*Data di rilevazione:* **8 maggio 2000**

### **DATI RIASSUNTIVI DI ANALISI**

- |  |  |  |
|--|--|--|
| 1. <i>Rapporto con l'intorno ambientale e posizione:</i> <b>in posizione dominante circondato da cipressi</b>  |  |  |
| Impianto tipologico e planovolumetrico: <b>villa-fattoria</b>  |  |  |
| 3. <i>Datazione:</i> <b>presente nel Catasto Leopoldino (1825 circa) in forma molto dissimile</b>  |  |  |
| 4. <i>Elementi architettonici o tipologici di valore:</i> <b>facciata con serie di arcate e frontone decorato, cappella, sculture in pietra, organizzazione e composizione dei volumi</b>  |  |  |
| 5. <i>Materiali prevalenti:</i>  | <i>paramenti esterni:</i>                | <i>finiture:</i>                           |
|  | <b>intonaco e mattoni faccia a vista</b> | <b>materiali tradizionali</b>              |
| 6. <i>Modifiche e manomissioni evidenti:</i>   | <i>dell'impianto originario:</i>         | <i>dei materiali di finitura:</i>          |
|  | <b>corpi aggiunti</b>                    | <b>negli edifici più recenti e annessi</b> |
| 7. <i>Stato di conservazione:</i> <b>lieve carenza di interventi di manutenzione</b>   |  |  |
| 8. <i>Uso attuale prevalente:</i> <b>residenza, produttivo agricolo</b>  |  |  |
| 9. <i>Elementi di valore nell'area di pertinenza:</i> <b>piccolo giardino con putti in pietra, terrazza con putti, corte</b>   |  |  |
| 10. <i>Descrizione degli edifici secondari:</i> <b>cappella, abitazioni e annessi agricoli disposti a L con aperture ad arco in mattoni, tre annessi in fila con arcone, due a un piano, uno produttivo grande e recente, silos in acciaio, tettoia in lamiera</b> |  |  |
| 11. <i>Note:</i> <b>risultano essere costruiti dopo il 1825 il corpo sud della villa, l'edificio che chiude la corte a sud e alcuni annessi</b>  |  |  |

### **CLASSIFICAZIONE**

**L'insieme è tipologicamente molto interessante. La villa e la cappella presentano elementi architettonici di pregio da conservare integralmente. Va inoltre tutelato l'impianto planovolumetrico degli altri edifici. I volumi produttivi recenti sono un elemento di contrasto. Gruppo A.2**

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**



**annessi**



**cappella**




**villa**

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**



*ingresso al nucleo*



*villa lato valle*



*abitazione con giardino*



*ingresso al giardino*



*corte*



*corte*



*annesso*



*annesso*



*annesso recente*