

<b>COMUNE DI POGGIBONSI</b> <i>Rilevazione del Patrimonio Edilizio Esistente</i>	<b>SCHEDA EDIFICIO</b> N° 401	<b>U.T.O.E. 5.1</b>
---	----------------------------------	---------------------

<i>Individuazione:</i> <b>Località Maltraverso n. 3 - 4 - 5 - 6 - 7</b>	<i>Toponimo:</i> <b>Maltraverso</b>
--	--

*Data di rilevazione:* **22 maggio 2000**

### DATI RIASSUNTIVI DI ANALISI

1. Rapporto con l'intorno ambientale e posizione: **in posizione dominante**

Impianto tipologico e planovolumetrico: **villa padronale**

3. Datazione: **presente nel Catasto Leopoldino (1825 circa) in forma molto dissimile**

4. Elementi architettonici o tipologici di valore: **archi in pietra, regolarità forature**

5. Materiali prevalenti:	paramenti esterni: <b>intonaco</b>	finiture: <b>materiali tradizionali</b>
--------------------------	---------------------------------------	--

6. Modifiche e manomissioni evidenti:	dell'impianto originario:	dei materiali di finitura:
---------------------------------------	---------------------------	----------------------------

7. Stato di conservazione: **buono**

8. Uso attuale prevalente: **residenza**

9. Elementi di valore nell'area di pertinenza: **terrazza panoramica e parco**



10. Descrizione degli edifici secondari: **cantina interrata con bel portone di entrata con arco in mattoni (n. 7)**

11. Note:  
.

### CLASSIFICAZIONE

**L'edificio, probabilmente una ricostruzione posteriore all'epoca leopoldina, conserva alcuni elementi di pregio da tutelare: in particolare l'impianto planovolumetrico e il disegno delle facciate. Da tutelare anche il portone della cantina. Gruppo B.2**

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



**entrata della cantina**

**villa**