COMUNE DI POGGIBONSI Rilevazione del Patrimonio Edilizio Esistente

SCHEDA EDIFICIO Nº 106

U.T.O.E. 1.2

Individuazione:

Toponimo:

Località Drove n. 10 - 11 - 12

Data di rilevazione: 7 febbraio 2000

DATI RIASSUNTIVI DI ANALISI

- 1. Rapporto con l'intorno ambientale e posizione: in pianura, vicino alla superstrada
- 2. Impianto tipologico e planovolumetrico: insieme di edifici rurali
- 3. Datazione: non presenti nel Catasto Leopoldino, presumibilmente costruiti tra il 1825 e il 1945
- 4. Elementi architettonici o tipologici di valore:

5. Materiali prevalenti:	paramenti esterni:	finiture:
	intonaco, pietra a vista	materiali tradizionali
	_	<u> </u>

6. Modifiche e manomissioni dell'impianto originario: dei materiali di finitura: evidenti: scala esterna, corpi aggiunti

- 7. Stato di conservazione: buono
- 8. Uso attuale prevalente: residenza, produttivo agricolo
- 9. Elementi di valore nell'area di pertinenza: aia in mattoni
- 10. Descrizione degli edifici secondari: un annesso usato come tinaia. una abitazione rurale ora non utilizzata con lavori in corso, un annesso agricolo recente

11. Note:

CLASSIFICAZIONE

Gli edifici non presentano alcun carattere tipologico di pregio. Alcuni sono di recente impianto. Non si riscontra contrasto con l'ambiente circostante, che, essendo lungo la superstrada, ha già perso i caratteri rurali. Gruppo G.1

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA







annesso agricolo recente

annesso con lavori in corso

edificio principale