COMUNE DI POGGIBONSI Rilevazione del Patrimonio Edilizio Esistente	SCHEDA EDIFICIO N° 113	U.T.O.E. 1.2

Individuazione: **Località Cedda n. 13**

Toponimo:

Data di rilevazione: **7 febbraio 2000**

DATI RIASSUNTIVI DI ANALISI

1. *Rapporto con l'intorno ambientale e posizione:* **in posizione molto visibile**

2. *Impianto tipologico e planovolumetrico:* **casa colonica a corte, composita ed articolata**

3. *Datazione:* **presente nel Catasto Leopoldino (1825 circa) in forma corrispondente**

4. *Elementi architettonici o tipologici di valore:* **l'aggregazione dei volumi, colombaia, arconi al P. T.**

5. *Materiali prevalenti:* *paramenti esterni:* **intonaco** *finiture:* **pietra, materiali tradizionali**

6. *Modifiche e manomissioni evidenti:* *dell'impianto originario:* *dei materiali di finitura:*

7. *Stato di conservazione:* **carenza di manutenzione, qualchelesione**

8. *Uso attuale prevalente:* **in abbandono**

9. *Elementi di valore nell'area di pertinenza:* **gli edifici formano una piccola corte chiusa da un cancello**

10. *Descrizione degli edifici secondari:* **un annesso agricolo a due piani con grigliati in laterizio, uno piccolo semidistrutto**

11. *Note:*

CLASSIFICAZIONE

La tipologia particolare, l'integrità degli elementi, la disposizione planovolumetrica fanno di questo edificio uno degli esempi più interessanti e meglio conservati. Va tutelato nella sua integrità, ad eccezione delle forature di dimensioni limitate che possono essere lievemente modificate a condizione che permanga il rapporto di prevalenza dei pieni rispetto ai vuoti. ***Gruppo A.2***

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

annesso a due piani

veduta dalla strada di accesso

veduta con la corte chiusa