

COMUNE DI POGGIBONSI <i>Rilevazione del Patrimonio Edilizio Esistente</i>	SCHEDA EDIFICIO N° 114	U.T.O.E. 1.2
---	----------------------------------	---------------------

Individuazione: Località Cedda n. 12	Toponimo:
--	-----------

Data di rilevazione: **7 febbraio 2000**

DATI RIASSUNTIVI DI ANALISI

1. Rapporto con l'intorno ambientale e posizione: su strada		
2. Impianto tipologico e planovolumetrico: casa colonica compatta		
3. Datazione: non presente nel Catasto Leopoldino, presumibilmente costruito tra il 1825 e il 1945		
4. Elementi architettonici o tipologici di valore: grigliati in laterizio nell'ex annesso agricolo		
5. Materiali prevalenti:	paramenti esterni: pietra a vista	finiture: materiali tradizionali
6. Modifiche e manomissioni evidenti:	dell'impianto originario: forature	dei materiali di finitura:
7. Stato di conservazione: buono		
8. Uso attuale prevalente: residenza		
9. Elementi di valore nell'area di pertinenza:		
10. Descrizione degli edifici secondari: un annesso ristrutturato unito all'edificio principale		
11. Note: .		

CLASSIFICAZIONE

La ristrutturazione non ha cancellato gli elementi tipologici e tradizionali originari. L'edificio pertanto va conservato nei suoi caratteri formali e volumetrici. Gruppo E.2

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

