

<b>COMUNE DI POGGIBONSI</b> <i>Rilevazione del Patrimonio Edilizio Esistente</i>	<b>SCHEDA EDIFICIO</b> N° 115	<b>U.T.O.E. 1.2</b>
---	----------------------------------	---------------------

<i>Individuazione:</i> <b>Località Cedda n. 1</b>	<i>Toponimo:</i> <b>Chiesa di San Pietro a Cedda</b>
--	---

*Data di rilevazione:* **7 febbraio 2000**

### DATI RIASSUNTIVI DI ANALISI

1. *Rapporto con l'intorno ambientale e posizione:* **su strada con la canonica e l'annesso costituisce una piccola piazza**
2. *Impianto tipologico e planovolumetrico:* **chiesa e canonica**
3. *Datazione:* **la chiesa è del XII secolo, tutto il complesso è presente nel Catasto Leopoldino (1825 circa) in forma corrispondente**
4. *Elementi architettonici o tipologici di valore:* **campanile, architrave sulla porta di ingresso**
5. *Materiali prevalenti:*

<i>paramenti esterni:</i>	<i>finiture:</i>
<b>pietra a vista</b>	<b>materiali tradizionali</b>
6. *Modifiche e manomissioni evidenti:* **dell'impianto originario: dei materiali di finitura:**
7. *Stato di conservazione:* **buono**
8. *Uso attuale prevalente:* **attrezzatura**
9. *Elementi di valore nell'area di pertinenza:* **pozzo, muro che chiude la piazzetta**
10. *Descrizione degli edifici secondari:* **canonica in pietra a vista con finestre irregolari, un annesso a un piano**
11. *Note:*

### CLASSIFICAZIONE

**La chiesa va conservata integralmente. Nell'edificio della canonica possono essere modificate le forature. Va in particolare conservato l'impianto della piccola piazza e degli elementi di arredo presenti (il muro e il pozzo). Gruppo A.1**

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



*veduta da ovest*



*veduta da sud*