

COMUNE DI POGGIBONSI <i>Rilevazione del Patrimonio Edilizio Esistente</i>	SCHEDA EDIFICIO N° 116	U.T.O.E. 1.2
---	----------------------------------	---------------------

Individuazione: Località Cedda n. 7	Toponimo:
---	-----------

Data di rilevazione: **7 febbraio 2000**

DATI RIASSUNTIVI DI ANALISI

1. Rapporto con l'intorno ambientale e posizione: **in posizione dominante, in stretto rapporto con l'edificio successivo**
2. Impianto tipologico e planovolumetrico: **casa colonica allungata**
3. Datazione: **presente nel Catasto Leopoldino (1825 circa) in forma corrispondente**
4. Elementi architettonici o tipologici di valore:
5. Materiali prevalenti:

	<i>paramenti esterni:</i> mattoni, intonaco	<i>finiture:</i> laterizio, materiali tradizionali
--	---	--
6. Modifiche e manomissioni evidenti:

	<i>dell'impianto originario:</i> forature	<i>dei materiali di finitura:</i> della scala esterna con tettoia
--	---	---
7. Stato di conservazione: **buono**
8. Uso attuale prevalente: **residenza, produttivo agricolo**
9. Elementi di valore nell'area di pertinenza: **aia in cotto**
10. Descrizione degli edifici secondari: **un annesso piccolo, un annesso agricolo a due piani con grigliati in laterizio**
11. Note:
.

CLASSIFICAZIONE

La ristrutturazione ha mantenuto i caratteri tipologici tradizionali. L'edificio più interessante (di epoca successiva al 1825) è l'annesso a due piani, che va conservato integralmente. Gruppo E.2

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



annesso di valore



edificio principale lato sud



edificio principale lato nord