

COMUNE DI POGGIBONSI <i>Rilevazione del Patrimonio Edilizio Esistente</i>	SCHEDA EDIFICIO N° 117	U.T.O.E. 1.2
---	----------------------------------	---------------------

<i>Individuazione:</i> Località Cedda n. 5 - 6 - 6 A	<i>Toponimo:</i>
--	------------------

<i>Data di rilevazione:</i> 7 febbraio 2000
--

DATI RIASSUNTIVI DI ANALISI

1. <i>Rapporto con l'intorno ambientale e posizione:</i> in posizione dominante, in stretto rapporto con l'edificio schedato in precedenza		
2. <i>Impianto tipologico e planovolumetrico:</i> casa colonica allungata		
3. <i>Datazione:</i> presente nel Catasto Leopoldino (1825 circa) in forma corrispondente		
4. <i>Elementi architettonici o tipologici di valore:</i> composizione dei volumi		
5. <i>Materiali prevalenti:</i>	<i>paramenti esterni:</i> pietra a vista, intonaco	<i>finiture:</i> laterizio. materiali tradizionali
6. <i>Modifiche e manomissioni evidenti:</i>	<i>dell'impianto originario:</i> corpo aggiunto in lamiera, forature, tamponamenti	<i>dei materiali di finitura:</i>
7. <i>Stato di conservazione:</i> carenza di manutenzione nell'edificio principale		
8. <i>Uso attuale prevalente:</i> residenza		
9. <i>Elementi di valore nell'area di pertinenza:</i>		
10. <i>Descrizione degli edifici secondari:</i> un ex annesso a un piano con grigliati in laterizio, uno più piccolo. Entrambi sono stati recuperati a fini residenziali e sono costruiti dopo il 1825		
11. <i>Note:</i>		

CLASSIFICAZIONE

La ristrutturazione ha mantenuto gli elementi tipologici originari. Le aperture dell'edificio principale sono irregolari e possono pertanto essere modificate. Va conservato in particolare l'impianto planovolumetrico dell'insieme. Gruppo E.2

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



annesso grande



annesso piccolo



edificio principale