

COMUNE DI POGGIBONSI <i>Rilevazione del Patrimonio Edilizio Esistente</i>	SCHEDA EDIFICIO N° 12	U.T.O.E. 1.1
---	---------------------------------	---------------------

<i>Individuazione:</i> Località Case San Martino n. 11	<i>Toponimo:</i> Podere Villino
--	---

Data di rilevazione: **30 novembre 1999**


DATI RIASSUNTIVI DI ANALISI

1. Rapporto con l'intorno ambientale e posizione: su strada, visibile dal fondovalle		
2. Impianto tipologico e planovolumetrico: edificio singolo mono-bifamiliare		
3. Datazione: costruito o ricostruito presumibilmente dopo il 1945		
4. Elementi architettonici o tipologici di valore:		
5. Materiali prevalenti:	<i>paramenti esterni:</i> intonaco	<i>finiture:</i> non tradizionali
6. Modifiche e manomissioni evidenti:	<i>dell'impianto originario:</i>	<i>dei materiali di finitura:</i>
7. Stato di conservazione: buono		
8. Uso attuale prevalente: residenza		
9. Elementi di valore nell'area di pertinenza:		
10. Descrizione degli edifici secondari: un annesso in cattive condizioni		
11. Note: .		

CLASSIFICAZIONE

Edificio recente o comunque totalmente manomesso senza elementi di valore da conservare. Pertanto è sostituibile, anche se non è in contrasto con l'ambiente. Gruppo G.1

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



annesso

Edificio principale