

COMUNE DI POGGIBONSI <i>Rilevazione del Patrimonio Edilizio Esistente</i>	SCHEDA EDIFICIO N° 123	U.T.O.E. 1.2
---	----------------------------------	---------------------

<i>Individuazione:</i> Località Cedda n. 8	<i>Toponimo:</i> Poggiarazzi
--	--

Data di rilevazione: **7 febbraio 2000**

DATI RIASSUNTIVI DI ANALISI

1. *Rapporto con l'intorno ambientale e posizione:* **situato in collina in posizione visibile**
2. *Impianto tipologico e planovolumetrico:* **casa colonica allungata con scala esterna perpendicolare alla facciata**
3. *Datazione:* **presente nel Catasto Leopoldino (1825 circa) in forma molto dissimile**
4. *Elementi architettonici o tipologici di valore:* **composizione dei volumi, scala esterna con loggia**
5. *Materiali prevalenti:*

	<i>paramenti esterni:</i>	<i>finiture:</i>
	pietra e laterizio a vista	materiali tradizionali
6. *Modifiche e manomissioni evidenti:*

	<i>dell'impianto originario:</i>	<i>dei materiali di finitura:</i>
	tamponamenti	
7. *Stato di conservazione:* **carenza di interventi di manutenzione**
8. *Uso attuale prevalente:* **residenza, produttivo agricolo**
9. *Elementi di valore nell'area di pertinenza:*
10. *Descrizione degli edifici secondari:* **un annesso a un piano con aggiunte recenti, baracche varie**
11. *Note:*

CLASSIFICAZIONE

L'edificio non presenta caratteri di particolare pregio, le aperture irregolari possono essere modificate. Va mantenuto l'impianto tipologico planovolumetrico in quanto il suo valore sta nel rapporto con gli altri edifici del nucleo. Gruppo C.1

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

