

<b>COMUNE DI POGGIBONSI</b> <i>Rilevazione del Patrimonio Edilizio Esistente</i>	<b>SCHEDA EDIFICIO</b> N° 138	<b>U.T.O.E. 1.2</b>
---	----------------------------------	---------------------

Individuazione:

**Località Agresto n. 8**

Toponimo:

Data di rilevazione: **14 febbraio 2000**

### **DATI RIASSUNTIVI DI ANALISI**

1. Rapporto con l'intorno ambientale e posizione: **in cima alla collina, visibile**

2. Impianto tipologico e planovolumetrico: **edificio a tre piani con terrazza**

3. Datazione: **costruito dopo il 1945**

4. Elementi architettonici o tipologici di valore: **annesso**

5. Materiali prevalenti:

paramenti esterni:

**intonaco non tradizionale**

finiture:

**non tradizionali**

6. Modifiche e manomissioni evidenti:

dell'impianto originario:

dei materiali di finitura:

7. Stato di conservazione: **buono**

8. Uso attuale prevalente: **residenza**

9. Elementi di valore nell'area di pertinenza: **giardino con pini**

10. Descrizione degli edifici secondari: **un annesso a due piani ristrutturato con grigliati in laterizio e aperture ad arco**


11. Note:

.

### **CLASSIFICAZIONE**

**L'annesso mantiene i caratteri tipologici tradizionali e va mantenuto. L'edificio principale, anche se non in contrasto, non presenta una tipologia rurale. Gruppo G.1**

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**



**annesso**



**edificio principale**