

|                                                                                     |                                 |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|
| <b>COMUNE DI POGGIBONSI</b><br><i>Rilevazione del Patrimonio Edilizio Esistente</i> | <b>SCHEDA EDIFICIO</b><br>N° 14 | <b>U.T.O.E. 1.1</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|

|                                    |                                                |
|------------------------------------|------------------------------------------------|
| Individuazione:<br><b>Località</b> | Toponimo:<br><b>Podere Nuovo della Fornace</b> |
|------------------------------------|------------------------------------------------|

Data di rilevazione: **30 novembre 1999**

### DATI RIASSUNTIVI DI ANALISI

1. Rapporto con l'intorno ambientale e posizione: **seminascosto dagli alberi (cipressi e querce)**

2. Impianto tipologico e planovolumetrico: **casa colonica allungata con colombaia**

3. Datazione: **non presente nel Catasto Leopoldino, presumibilmente costruito tra il 1825 e il 1945**

4. Elementi architettonici o tipologici di valore: **aperture ad arco, grigliati in laterizio, colombaia**

|                          |                                             |                          |
|--------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|
| 5. Materiali prevalenti: | paramenti esterni:                          | finiture:                |
|                          | <b>sassi e laterizio di risulta a vista</b> | <b>pietra, laterizio</b> |

|                                       |                           |                                                                  |
|---------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 6. Modifiche e manomissioni evidenti: | dell'impianto originario: | dei materiali di finitura: <b>imposte ad anta di legno pieno</b> |
|---------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------|

7. Stato di conservazione: **buono**

8. Uso attuale prevalente: **residenza**

9. Elementi di valore nell'area di pertinenza: **giardino**

Descrizione degli edifici secondari: **un annesso unito all'edificio principale con grigliati in laterizio, ristrutturato con lavori in corso**

11. Note:  
.

### CLASSIFICAZIONE

**Ristrutturazione in parte con effetto "finto rustico". L'edificio non presenta particolari elementi di pregio, ma conserva nel complesso i caratteri originari, che vanno conservati. Gruppo E.2**

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

