

COMUNE DI POGGIBONSI <i>Rilevazione del Patrimonio Edilizio Esistente</i>	SCHEDA EDIFICIO N° 142	U.T.O.E. 1.2
---	----------------------------------	---------------------

<i>Individuazione:</i> Località Agresto n. 4	<i>Toponimo:</i> Agresto I
--	--------------------------------------

Data di rilevazione: **14 febbraio 2000**

DATI RIASSUNTIVI DI ANALISI

1. Rapporto con l'intorno ambientale e posizione: **in cima alla collina, circondato da alberi**
2. Impianto tipologico e planovolumetrico: **villa**
3. Datazione: **presente nel Catasto Leopoldino (1825 circa) in forma lievemente dissimile**
4. Elementi architettonici o tipologici di valore: **arco di entrata, regolarità del volume e delle aperture, colore dell'intonaco, decorazione a finte pietre, torre, scala esterna**
5. Materiali prevalenti:


<i>paramenti esterni:</i>	<i>finiture:</i>
intonaco di colore rosso	materiali tradizionali
6. Modifiche e manomissioni evidenti:

<i>dell'impianto originario:</i>	<i>dei materiali di finitura:</i>
tamponamenti, corpo aggiunto	
7. Stato di conservazione: **grave carenza di interventi di manutenzione**
8. Uso attuale prevalente: **in piccola parte residenza, il resto sottoutilizzato**
9. Elementi di valore nell'area di pertinenza: **corte, grande prato con alberi d'alto fusto**
10. Descrizione degli edifici secondari: **cappella, piccolo magazzino, un annesso agricolo su strada con arcone, vari annessi più piccoli con grigliati in laterizio**
11. Note:

CLASSIFICAZIONE

L'insieme è molto interessante, l'edificio principale, di cui la parte a torre sembra più antica, conserva elementi tipologici di valore. Va conservata integralmente la parte edilizia e la sistemazione ambientale, che è di grande suggestione. Modifiche possono essere fatte negli annessi esterni al giardino. Gruppo A.2

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



cappella



edificio principale



facciata principale