COMUNE DI POGGIBONSI Rilevazione del Patrimonio Edilizio Esistente	SCHEDA EDIFICIO N° 143	U.T.O.E. 1.2

Individuazione: **Località Agresto s. n.**	*Toponimo:* **Agresto I**

Data di rilevazione: **14 febbraio 2000**

DATI RIASSUNTIVI DI ANALISI

1. Rapporto con l'intorno ambientale e posizione: **in cima alla collina, in posizione non molto visibile**

2. Impianto tipologico e planovolumetrico: **edificio con grande terrazza al primo piano**

3. Datazione: **presente nel Catasto Leopoldino (1825 circa) in forma lievemente dissimile**

4. Elementi architettonici o tipologici di valore: **arcate al P. T., cancello**

5. Materiali prevalenti:	*paramenti esterni:* **intonaco**	*finiture:* **materiali tradizionali**

6. Modifiche e manomissioni evidenti:	*dell'impianto originario:* **forature**	*dei materiali di finitura:*

7. Stato di conservazione: **buono**

8. Uso attuale prevalente: **residenza**

9. Elementi di valore nell'area di pertinenza:

10. Descrizione degli edifici secondari: **annessi agricoli con grigliati in laterizio lungo strada**

11. Note: **L'edificio originariamente doveva far parte della villa schedata precedentemente, anche se di epoca più tarda; attualmente è invece chiuso da cancello e separato dal resto.**

CLASSIFICAZIONE

L'edificio è di tipologia inconsueta, non riconducibile a esempi tradizionali, ma presenta comunque alcuni elementi che meritano la conservazione. **Gruppo B.1**

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

annessi

lato sud

lato nord-est