

| | | |
|---|----------------------------------|---------------------|
| COMUNE DI POGGIBONSI <i>Rilevazione del Patrimonio Edilizio Esistente</i> | SCHEDA EDIFICIO N° 148 | U.T.O.E. 1.2 |
|---|----------------------------------|---------------------|

| | |
|--|-----------|
| Individuazione: Località Poggio ai Frati s. n. | Toponimo: |
|--|-----------|

Data di rilevazione: **14 febbraio 2000**

DATI RIASSUNTIVI DI ANALISI

1. Rapporto con l'intorno ambientale e posizione: **sulla strada**

2. Impianto tipologico e planovolumetrico: **edificio singolo mono-bifamiliare (tipologia recente)**

3. Datazione: **dopo il 1945**

4. Elementi architettonici o tipologici di valore:

| | | |
|--------------------------|------------------------|-------------------------|
| 5. Materiali prevalenti: | paramenti esterni: | finiture: |
| | mattoni a vista | non tradizionali |

| | | |
|---------------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| 6. Modifiche e manomissioni evidenti: | dell'impianto originario: | dei materiali di finitura: |
|---------------------------------------|---------------------------|----------------------------|

7. Stato di conservazione: **buono**

8. Uso attuale prevalente: **residenza**

9. Elementi di valore nell'area di pertinenza:

10. Descrizione degli edifici secondari:

11. Note:
.

CLASSIFICAZIONE

L'edificio non presenta elementi da conservare. La costruzione ha comportato uno sbancamento del fianco della collina, ed è pertanto da considerare in contrasto con l'ambiente. Gruppo G.2

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

