

<b>COMUNE DI POGGIBONSI</b> <i>Rilevazione del Patrimonio Edilizio Esistente</i>	<b>SCHEDA EDIFICIO</b> N° 15	<b>U.T.O.E. 1.1</b>
---	---------------------------------	---------------------

<i>Individuazione:</i> <b>Località Cinciano</b>	<i>Toponimo:</i> <b>Podere il Bagno</b>
--	--

*Data di rilevazione:* **30 novembre 1999**

### **DATI RIASSUNTIVI DI ANALISI**

1. *Rapporto con l'intorno ambientale e posizione:* **su strada, cipressi**
2. *Impianto tipologico e planovolumetrico:* **casa colonica allungata con colombaia**
3. *Datazione:* **non presente nel Catasto Leopoldino, presumibilmente costruito tra il 1825 e il 1945**
4. *Elementi architettonici o tipologici di valore:* **colombaia, grigliati in laterizio**
5. *Materiali prevalenti:* *paramenti esterni:* *finiture:*  
**sasso e laterizio di risulta a vista**      **laterizio, materiali tradizionali**
6. *Modifiche e manomissioni evidenti:* *dell'impianto originario:* *dei materiali di finitura:*  
**aperture ad arco**
7. *Stato di conservazione:* **buono**
8. *Uso attuale prevalente:* **residenza**
9. *Elementi di valore nell'area di pertinenza:*
10. *Descrizione degli edifici secondari:* **un annesso unito all'edificio principale, grigliati in laterizio**
11. *Note:*

### **CLASSIFICAZIONE**

***L'edificio ha subito una ristrutturazione complessiva. Rimane comunque il valore della tipologia e della disposizione dei volumi. Un elemento da conservare è la scansione regolare delle aperture.***  
**Gruppo E.2**

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

