

<b>COMUNE DI POGGIBONSI</b> <i>Rilevazione del Patrimonio Edilizio Esistente</i>	<b>SCHEDA EDIFICIO</b> N° 173	<b>U.T.O.E. 1.2</b>
---	----------------------------------	---------------------

<i>Individuazione:</i> <b>Località Villore s. n.</b>	<i>Toponimo:</i> <b>Casacce (edificio a nord)</b>
---	--

*Data di rilevazione:* **15 febbraio 2000**

### **DATI RIASSUNTIVI DI ANALISI**

1. Rapporto con l'intorno ambientale e posizione: <b>su strada in crinale</b>		
2. Impianto tipologico e planovolumetrico: <b>casa colonica compatta a pianta quadrata con torretta</b>		
3. Datazione: <b>non presente nel Catasto Leopoldino, presumibilmente costruito tra il 1825 e il 1945</b>		
4. Elementi architettonici o tipologici di valore:		
5. Materiali prevalenti:	<i>paramenti esterni:</i> <b>intonaco non tradizionale</b>	<i>finiture:</i> <b>materiali non tradizionali</b>
6. Modifiche e manomissioni evidenti:	<i>dell'impianto originario:</i> <b>tettoia, terrazzo</b>	<i>dei materiali di finitura:</i> <b>infissi, finti coppi</b>
7. Stato di conservazione: <b>buono</b>		
8. Uso attuale prevalente: <b>residenza</b>		
9. Elementi di valore nell'area di pertinenza:		
10. Descrizione degli edifici secondari: <b>un annesso senza elementi di valore</b>		
11. Note: .		

### **CLASSIFICAZIONE**

**La ristrutturazione ha cancellato le caratteristiche tipologiche dell'edificio, che pertanto può essere sostituito o modificato totalmente, pur conservando la stessa volumetria. Gruppo E.3**

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

