

<b>COMUNE DI POGGIBONSI</b> <i>Rilevazione del Patrimonio Edilizio Esistente</i>	<b>SCHEDA EDIFICIO</b> N° 174	<b>U.T.O.E. 1.2</b>
---	----------------------------------	---------------------

<i>Individuazione:</i> <b>Località Villore s. n.</b>	<i>Toponimo:</i> <b>Casacce (edificio a sud)</b>
---	---

*Data di rilevazione:* **15 febbraio 2000**


### **DATI RIASSUNTIVI DI ANALISI**

- |  |   |   |
|--|---|---|
| 1. Rapporto con l'intorno ambientale e posizione: <b>su strada in crinale</b>                                  |   |   |
| 2. Impianto tipologico e planovolumetrico: <b>casa colonica allungata con torretta, scala esterna e loggia</b> |   |   |
| 3. Datazione: <b>presente nel Catasto Leopoldino (1825 circa) in forma molto dissimile</b>                     |   |   |
| 4. Elementi architettonici o tipologici di valore:   |   |   |
| 5. Materiali prevalenti:   | <i>paramenti esterni:</i><br><b>pietra a vista</b>  | <i>finiture:</i><br><b>materiali non tutti tradizionali</b>             |
| 6. Modifiche e manomissioni evidenti:  | <i>dell'impianto originario:</i><br><b>forature</b> | <i>dei materiali di finitura:</i><br><b>manto di copertura, infissi</b> |
| 7. Stato di conservazione: <b>buono</b>  |   |   |
| 8. Uso attuale prevalente: <b>residenza</b>  |   |   |
| 9. Elementi di valore nell'area di pertinenza:   |   |   |
| 10. Descrizione degli edifici secondari: <b>un annesso a due piani ristrutturato</b>                           |   |   |
| 11. Note:<br>.   |   |   |

### **CLASSIFICAZIONE**

**La ristrutturazione, accentuando alcuni elementi "rustici", di fatto cancella l'aspetto tipologico originario. Va conservato solo l'impianto planovolumetrico. Gruppo E.3**

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**



*annesso*

*edificio principale*