

COMUNE DI POGGIBONSI <i>Rilevazione del Patrimonio Edilizio Esistente</i>	SCHEDA EDIFICIO N° 18	U.T.O.E. 1.1
---	---------------------------------	---------------------

Individuazione: Località Ellerone n. 4 - 6 - 7	Toponimo:
--	-----------

Data di rilevazione: 30 novembre 1999
--


DATI RIASSUNTIVI DI ANALISI

1. Rapporto con l'intorno ambientale e posizione: su strada		
2. Impianto tipologico e planovolumetrico: villino		
3. Datazione: non presente nel Catasto Leopoldino, presumibilmente costruito tra il 1825 e il 1945		
4. Elementi architettonici o tipologici di valore: regolarità delle forature (escluso il PT), riquadrature		
5. Materiali prevalenti:	paramenti esterni: mattoni e pietrame	finiture: laterizio, materiali tradizionali
6. Modifiche e manomissioni evidenti:	dell'impianto originario: consistenti corpi sul retro, aperture al PT	dei materiali di finitura:
7. Stato di conservazione: lieve carenza di manutenzione		
8. Uso attuale prevalente: residenza, officina		
9. Elementi di valore nell'area di pertinenza:		
10. Descrizione degli edifici secondari: capannone in pannelli prefabbricati al di là della strada		
11. Note:		

CLASSIFICAZIONE

L'edificio presenta alcuni elementi tipologici di pregio anche se le aperture al P.T. stravolgono il disegno originario della facciata, che andrebbe ripristinato. I corpi aggiunti sul retro andrebbero rimodellati. Il capannone è in contrasto con l'ambiente. Gruppo F

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



capannone



edificio principale