

<b>COMUNE DI POGGIBONSI</b> <i>Rilevazione del Patrimonio Edilizio Esistente</i>	<b>SCHEDA EDIFICIO</b> N° 184	<b>U.T.O.E. 1.2</b>
---	----------------------------------	---------------------

Individuazione: <b>Località Poggio Villore</b>	Toponimo:
---	-----------

Data di rilevazione: **15 febbraio 2000**

### DATI RIASSUNTIVI DI ANALISI

1. Rapporto con l'intorno ambientale e posizione: **su strada in crinale**

2. Impianto tipologico e planovolumetrico: **edificio singolo mono-bifamiliare (tipologia recente)**

3. Datazione: **costruito dopo il 1945**

4. Elementi architettonici o tipologici di valore:

5. Materiali prevalenti:	paramenti esterni:	finiture:
	<b>mattoni faccia a vista</b>	<b>non tradizionali</b>

6. Modifiche e manomissioni evidenti:	dell'impianto originario:	dei materiali di finitura:
---------------------------------------	---------------------------	----------------------------

7. Stato di conservazione: **buono**

8. Uso attuale prevalente: **residenza**

9. Elementi di valore nell'area di pertinenza:

10. Descrizione degli edifici secondari:

11. Note:  
.

### CLASSIFICAZIONE

**L'edificio non presenta alcun elemento di valore e pertanto può essere sostituito. Per la volumetria ridotta non costituisce contrasto. Gruppo G.1**

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



