

<b>COMUNE DI POGGIBONSI</b> <i>Rilevazione del Patrimonio Edilizio Esistente</i>	<b>SCHEDA EDIFICIO</b> N° 185	<b>U.T.O.E. 1.2</b>
---	----------------------------------	---------------------

<i>Individuazione:</i> <b>Località Poggio Villore s. n.</b>	<i>Toponimo:</i> <b>Cerri</b>
--	----------------------------------

*Data di rilevazione:* **15 febbraio 2000**

#### **DATI RIASSUNTIVI DI ANALISI**

1. Rapporto con l'intorno ambientale e posizione: <b>su strada in crinale, visibile</b>		
2. Impianto tipologico e planovolumetrico: <b>casa colonica allungata</b>		
3. Datazione: <b>non presente nel Catasto Leopoldino, presumibilmente costruito tra il 1825 e il 1945</b>		
4. Elementi architettonici o tipologici di valore: <b>riquadrature in mattoni,</b>		
5. Materiali prevalenti:	<i>paramenti esterni:</i> <b>sassi e laterizio di risulta a vista</b>	<i>finiture:</i> <b>materiali non tradizionali</b>
6. Modifiche e manomissioni evidenti:	<i>dell'impianto originario:</i> <b>forature, corpi aggiunti, tettoie</b>	<i>dei materiali di finitura:</i> <b>alcuni materiali</b>
7. Stato di conservazione: <b>buono</b>		
8. Uso attuale prevalente: <b>residenza, produttivo agricolo</b>		
9. Elementi di valore nell'area di pertinenza:		
10. Descrizione degli edifici secondari: <b>un annesso agricolo con grigliati semidistrutto, un capannone</b>		
11. Note: .		

#### **CLASSIFICAZIONE**

**La ristrutturazione non ha rispettato pienamente la tipologia originaria, in particolare nella regolarizzazione e dimensione delle finestre, cancellando così l'aspetto rurale. E' da conservare l'impianto planovolumetrico. Gruppo E.3**

#### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**



**capannone**



**annesso**



**edificio principale**