

COMUNE DI POGGIBONSI <i>Rilevazione del Patrimonio Edilizio Esistente</i>	SCHEDA EDIFICIO N° 20	U.T.O.E. 1.1
---	---------------------------------	---------------------

Individuazione: Località Ellerone n. 9	Toponimo:
--	-----------

Data di rilevazione: **30 novembre 1999**

DATI RIASSUNTIVI DI ANALISI

1. Rapporto con l'intorno ambientale e posizione: **su strada in crinale, alberi**

2. Impianto tipologico e planovolumetrico: **casa colonica allungata con aggiunte**

3. Datazione: **presente nel Catasto Leopoldino (1825 circa) in forma lievemente dissimile**

4. Elementi architettonici o tipologici di valore: **torre**

5. Materiali prevalenti:	paramenti esterni: pietra a vista	finiture: laterizio. materiali tradizionali
--------------------------	---	---

6. Modifiche e manomissioni evidenti:	dell'impianto originario: tamponamenti, corpi aggiunti	dei materiali di finitura:
---------------------------------------	--	----------------------------

7. Stato di conservazione: **carenza di manutenzione e in parte lesioni strutturali**

8. Uso attuale prevalente: **residenza**

9. Elementi di valore nell'area di pertinenza:


Descrizione degli edifici secondari: **annessi in aderenza al corpo principale in lunghezza; un altro annesso è pericolante (rudere) con grigliati in laterizio**

11. Note:
.

CLASSIFICAZIONE

Dell'edificio è da conservare la parte centrale; nei corpi laterali aggiunti si può intervenire con maggiori gradi di libertà. Gruppo B.1

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



annesso pericolante

parte dell'edificio principale