

<b>COMUNE DI POGGIBONSI</b> <i>Rilevazione del Patrimonio Edilizio Esistente</i>	<b>SCHEDA EDIFICIO</b> N° 208	<b>U.T.O.E. 1.2</b>
---	----------------------------------	---------------------

<i>Individuazione:</i> <b>Località Talciona n. 5 - 7</b>	<i>Toponimo:</i>
---	------------------

<i>Data di rilevazione:</i> <b>29 febbraio 2000</b>
---

### DATI RIASSUNTIVI DI ANALISI

1. Rapporto con l'intorno ambientale e posizione: <b>su strada in crinale, inserito in un nucleo omogeneo</b>		
<i>Impianto tipologico e planovolumetrico:</i> <b>casa colonica allungata, composta di varie parti</b>		
3. Datazione: <b>presente nel Catasto Leopoldino (1825 circa) in forma corrispondente</b>		
4. Elementi architettonici o tipologici di valore: <b>composizione dei volumi, aperture ad arco</b>		
5. Materiali prevalenti:	<i>paramenti esterni:</i> <b>sassi e laterizio di risulta a vista</b>	<i>finiture:</i> <b>materiali tradizionali</b>
6. Modifiche e manomissioni evidenti:	<i>dell'impianto originario:</i> <b>corpi aggiunti, terrazzo, tettoia</b>	<i>dei materiali di finitura:</i> <b>intonaco (parte) infissi, gronda, persiane laccate</b>
7. Stato di conservazione: <b>buono</b>		
8. Uso attuale prevalente: <b>residenza</b>		
9. Elementi di valore nell'area di pertinenza: <b>aia in mattoni (parte), cipresso segnaletico</b>		
10. Descrizione degli edifici secondari: <b>un annesso agricolo ristrutturato con grigliati in laterizio, uno a due piani con arconi e grigliati, un altro a due piani con arconi, uno recente, forno</b>		
11. Note: .		

### CLASSIFICAZIONE

<b><i>L'edificio è stato in parte ristrutturato con interventi un po' troppo evidenti. Nel complesso conserva comunque alcuni elementi di qualche pregio tipologico che vanno conservati. Da tutelare l'impianto planovolumetrico. Gruppo E.2</i></b>
---

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



**annesso di valore**



**annesso a due piani**



**edificio principale**