

COMUNE DI POGGIBONSI <i>Rilevazione del Patrimonio Edilizio Esistente</i>	SCHEDA EDIFICIO N° 21	U.T.O.E. 1.1
---	---------------------------------	---------------------

<i>Individuazione:</i> Località Ellerone s. n.	<i>Toponimo:</i>
--	------------------

<i>Data di rilevazione:</i> 30 novembre 1999

DATI RIASSUNTIVI DI ANALISI

1. <i>Rapporto con l'intorno ambientale e posizione:</i> molto visibile, in posizione panoramica

2. <i>Impianto tipologico e planovolumetrico:</i> annesso rurale ampliato in lunghezza

3. <i>Datazione:</i> presente nel Catasto Leopoldino (1825 circa) in forma corrispondente
--

4. <i>Elementi architettonici o tipologici di valore:</i>

5. <i>Materiali prevalenti:</i>	<i>paramenti esterni:</i>	<i>finiture:</i>
	pietra a vista	

6. <i>Modifiche e manomissioni evidenti:</i>	<i>dell'impianto originario:</i>	<i>dei materiali di finitura:</i>
	completamente	

7. <i>Stato di conservazione:</i> lavori in corso
--

8. <i>Uso attuale prevalente:</i> vuoto per lavori in corso
--

9. <i>Elementi di valore nell'area di pertinenza:</i>

10. <i>Descrizione degli edifici secondari:</i>

<i>Note:</i> nell'area di pertinenza è in costruzione una piscina
--

CLASSIFICAZIONE

L'edificio non conserva più nulla della tipologia originaria, anche se la ricostruzione tende a enfatizzare gli aspetti della ruralità. Gruppo E.3

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

