

<b>COMUNE DI POGGIBONSI</b> <i>Rilevazione del Patrimonio Edilizio Esistente</i>	<b>SCHEDA EDIFICIO</b> N° 210	<b>U.T.O.E. 1.2</b>
---	----------------------------------	---------------------

<i>Individuazione:</i> <b>Località Talciona s.n.</b>	<i>Toponimo:</i> <b>S. Maria a Talciona</b>
---	--

*Data di rilevazione:* **29 febbraio 2000**

### **DATI RIASSUNTIVI DI ANALISI**

1. *Rapporto con l'intorno ambientale e posizione:* **in posizione dominante, inserito in un nucleo omogeneo**

*Impianto tipologico e planovolumetrico:* **chiesa e canonica**

3. *Datazione:* **la chiesa è del 1156, presente nel Catasto Leopoldino (1825 circa) in forma corrispondente**

4. *Elementi architettonici o tipologici di valore:* **rosone, portale e architrave, decorazioni in cotto sottogronda**

5. <i>Materiali prevalenti:</i>	<i>paramenti esterni:</i>	<i>finiture:</i>
	<b>pietra a vista</b>	<b>materiali tradizionali</b>

6. <i>Modifiche e manomissioni evidenti:</i>	<i>dell'impianto originario:</i>	<i>dei materiali di finitura:</i>

7. *Stato di conservazione:* **buono**

8. *Uso attuale prevalente:* **attrezzatura**

9. *Elementi di valore nell'area di pertinenza:* **avanzi di chiostro con colonnine, cipressi davanti alla facciata**


10. *Descrizione degli edifici secondari:*

11. *Note:*


### **CLASSIFICAZIONE**

**L'edificio presenta elementi architettonici e decorativi di grande pregio. Va conservato integralmente.**  
**Gruppo A.1**

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**



*canonica e chiostro*



*facciata della chiesa*