

<b>COMUNE DI POGGIBONSI</b> <i>Rilevazione del Patrimonio Edilizio Esistente</i>	<b>SCHEDA EDIFICIO</b> N° 212	<b>U.T.O.E. 1.2</b>
---	----------------------------------	---------------------

Individuazione: <b>Località Talciona n. 11 - 12</b>	Toponimo:
--	-----------

Data di rilevazione: <b>29 febbraio 2000</b>
--

### **DATI RIASSUNTIVI DI ANALISI**

1. Rapporto con l'intorno ambientale e posizione: <b>su strada, inserito in un nucleo omogeneo</b>
--

Impianto tipologico e planovolumetrico: <b>ex scuola</b>
--

3. Datazione: <b>non presente nel Catasto Leopoldino, presumibilmente costruito tra il 1825 e il 1945</b>
---

4. Elementi architettonici o tipologici di valore: <b>regolarità delle forature</b>
---

5. Materiali prevalenti:	paramenti esterni:	finiture:
	<b>intonaco</b>	<b>materiali tradizionali</b>

6. Modifiche e manomissioni evidenti:	dell'impianto originario:	dei materiali di finitura:
---------------------------------------	---------------------------	----------------------------

7. Stato di conservazione: <b>buono</b>
---

8. Uso attuale prevalente: <b>residenza</b>
---

9. Elementi di valore nell'area di pertinenza:
--

10. Descrizione degli edifici secondari:
--

11. Note: .
----------------

### **CLASSIFICAZIONE**

<b>L'edificio è stato riutilizzato per la residenza. Rimangono alcuni elementi caratteristici, anche se non di particolare valore. Va conservato l'aspetto della facciata. Gruppo B.2</b>
---

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

