

COMUNE DI POGGIBONSI <i>Rilevazione del Patrimonio Edilizio Esistente</i>	SCHEDA EDIFICIO N° 217	U.T.O.E. 1.2
---	----------------------------------	---------------------

Individuazione: Località Talciona n. 22 – 24 – 33	Toponimo:
---	-----------

Data di rilevazione: 29 febbraio 2000
--

DATI RIASSUNTIVI DI ANALISI

1. Rapporto con l'intorno ambientale e posizione: su strada, visibile dalla vallata, inserito in un nucleo omogeneo
--

Impianto tipologico e planovolumetrico: edificio composito: una parte villino otto-novecentesco
--

3. Datazione: presente nel Catasto Leopoldino (1825 circa) in forma molto dissimile
--

4. Elementi architettonici o tipologici di valore: scala esterna, stipiti e marcapiano in pietra

5. Materiali prevalenti:	paramenti esterni:	finiture:
	intonaco	materiali tradizionali

6. Modifiche e manomissioni evidenti:	dell'impianto originario:	dei materiali di finitura:
---------------------------------------	---------------------------	----------------------------

7. Stato di conservazione: buono

8. Uso attuale prevalente: residenza

9. Elementi di valore nell'area di pertinenza: una palma


10. Descrizione degli edifici secondari: un garage in pietra a vista con sracinesca
--

11. Note:

CLASSIFICAZIONE

La parte del villino conserva intatti gli elementi decorativi e tipologici originari e va conservata integralmente. La restante parte sulla strada, anche se più antica, non presenta elementi di particolare pregio e pertanto è sufficiente tutelare l'impianto planovolumetrico. Gruppo A.2

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



parte più antica

villino