

<b>COMUNE DI POGGIBONSI</b> <i>Rilevazione del Patrimonio Edilizio Esistente</i>	<b>SCHEDA EDIFICIO</b> N° 218	<b>U.T.O.E. 1.2</b>
---	----------------------------------	---------------------

<i>Individuazione:</i> <b>Località Talciona n. 29 – 31</b>	<i>Toponimo:</i>
---	------------------

<i>Data di rilevazione:</i> <b>29 febbraio 2000</b>
---

### **DATI RIASSUNTIVI DI ANALISI**

1. Rapporto con l'intorno ambientale e posizione: <b>visibile da valle, inserito in un nucleo omogeneo</b>		
<i>Impianto tipologico e planovolumetrico:</i> <b>casa colonica con colombaia e scala esterna</b>		
3. Datazione: <b>presente nel Catasto Leopoldino (1825 circa) in forma corrispondente</b>		
4. Elementi architettonici o tipologici di valore: <b>tipologia, loggetta, arconi</b>		
5. Materiali prevalenti:	<i>paramenti esterni:</i> <b>resti di intonaco</b>	<i>finiture:</i> <b>materiali tradizionali</b>
6. Modifiche e manomissioni evidenti:	<i>dell'impianto originario:</i>	<i>dei materiali di finitura:</i>
7. Stato di conservazione: <b>carezza di interventi di manutenzione</b>		
8. Uso attuale prevalente: <b>in abbandono</b>		
9. Elementi di valore nell'area di pertinenza: <b>pozzo, cipressi</b>		
10. Descrizione degli edifici secondari: <b>un annesso sul retro recente e in materiale precario</b>		
11. Note: .		

### **CLASSIFICAZIONE**

<b>L'edificio presenta elementi tipologici interessanti che vanno conservati. Possono essere modificate le forature sul retro e nel lato verso valle, purché non venga mutata la prevalenza dei pieni sui vuoti.</b> <b>Gruppo B.1</b>
---

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**



**annesso sul retro**



**lato lungo strada**



**facciata principale**