

<b>COMUNE DI POGGIBONSI</b> <i>Rilevazione del Patrimonio Edilizio Esistente</i>	<b>SCHEDA EDIFICIO</b> N° 22	<b>U.T.O.E. 1.1</b>
---	---------------------------------	---------------------

Individuazione: <b>Località Ellerone n. 12</b>	Toponimo:
---	-----------

Data di rilevazione: **30 novembre 1999**

### DATI RIASSUNTIVI DI ANALISI

1. Rapporto con l'intorno ambientale e posizione: **su strada in crinale**

2. Impianto tipologico e planovolumetrico: **casa colonica compatta a pianta quadrata**

3. Datazione: **presente nel Catasto Leopoldino (1825 circa) in forma corrispondente**

4. Elementi architettonici o tipologici di valore: **composizione dei volumi**

5. Materiali prevalenti:	paramenti esterni: <b>intonaco</b>	finiture: <b>pietra e laterizio</b>
--------------------------	---------------------------------------	--

6. Modifiche e manomissioni evidenti:	dell'impianto originario: <b>apertura al PT</b>	dei materiali di finitura:
---------------------------------------	--	----------------------------

7. Stato di conservazione: **carenza di manutenzione**

8. Uso attuale prevalente: **in abbandono**

9. Elementi di valore nell'area di pertinenza:

10. Descrizione degli edifici secondari: **avanzi di annessi sul retro dell'edificio**

11. Note:  
.

### CLASSIFICAZIONE

**L'edificio presenta aperture inadeguate per l'uso abitativo. La modifica delle forature non incide sull'aspetto generale, il cui pregio maggiore è costituito dall'impianto volumetrico. Gruppo C.1**

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

