

COMUNE DI POGGIBONSI <i>Rilevazione del Patrimonio Edilizio Esistente</i>	SCHEDA EDIFICIO N° 220	U.T.O.E. 1.2
---	---	---------------------

<i>Individuazione:</i> Località Talciona s. n.	<i>Toponimo:</i>
--	------------------

<i>Data di rilevazione:</i> 29 febbraio 2000

DATI RIASSUNTIVI DI ANALISI

1. <i>Rapporto con l'intorno ambientale e posizione:</i> su strada, inserito in un nucleo omogeneo

<i>Impianto tipologico e planovolumetrico:</i> annesso agricolo
--

3. <i>Datazione:</i> presente nel Catasto Leopoldino (1825 circa) in forma corrispondente
--

4. <i>Elementi architettonici o tipologici di valore:</i> grigliati in laterizio

5. <i>Materiali prevalenti:</i>	<i>paramenti esterni:</i>	<i>finiture:</i>
	intonaco	laterizio, materiali tradizionali

6. <i>Modifiche e manomissioni evidenti:</i>	<i>dell'impianto originario:</i>	<i>dei materiali di finitura:</i>
	corpo aggiunto	

7. <i>Stato di conservazione:</i> carenza di interventi di manutenzione
--

8. <i>Uso attuale prevalente:</i> deposito

9. <i>Elementi di valore nell'area di pertinenza:</i>


10. <i>Descrizione degli edifici secondari:</i>

11. <i>Note:</i>
.

CLASSIFICAZIONE

<i>Il manufatto presenta alcuni elementi tipologici da conservare. Gruppo B.1</i>
--

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



lato sud

lato nord