

COMUNE DI POGGIBONSI <i>Rilevazione del Patrimonio Edilizio Esistente</i>	SCHEDA EDIFICIO N° 223	U.T.O.E. 1.2
---	----------------------------------	---------------------

<i>Individuazione:</i> Località le Vigne n. 4 – 5 – 6	<i>Toponimo:</i> le Vigne
---	-------------------------------------

Data di rilevazione: **9 marzo 2000**

DATI RIASSUNTIVI DI ANALISI

1. Rapporto con l'intorno ambientale e posizione: vicino alla superstrada		
Impianto tipologico e planovolumetrico: casa colonica allungata con colombaia		
3. Datazione: non presente nel Catasto Leopoldino, presumibilmente costruito tra il 1825 e il 1945		
4. Elementi architettonici o tipologici di valore: composizione dei volumi		
5. Materiali prevalenti:	<i>paramenti esterni:</i> intonaco	<i>finiture:</i> materiali tradizionali
6. Modifiche e manomissioni evidenti:	<i>dell'impianto originario:</i> corpi aggiunti, scala esterna	<i>dei materiali di finitura:</i> infissi
7. Stato di conservazione: carenza di interventi di manutenzione		
8. Uso attuale prevalente: residenza		
9. Elementi di valore nell'area di pertinenza:		
10. Descrizione degli edifici secondari: edificio secondario posto a L rispetto all'edificio principale, forse un ex annesso ampliato e trasformato in abitazione, in buono stato di conservazione senza elementi di valore, un annesso agricolo semi crollato		
11. Note: .		

CLASSIFICAZIONE

La parte più antica dell'edificio, lato est, conserva ancora qualche carattere tipologico originario, che può essere conservato, mentre possono essere modificate le forature. Il resto è piuttosto manomesso. Nel complesso è da tutelare l'impianto tipologico e planovolumetrico. Gruppo C.1

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



edificio secondario



edificio principale lato sud



edificio principale lato nord

