

COMUNE DI POGGIBONSI <i>Rilevazione del Patrimonio Edilizio Esistente</i>	SCHEDA EDIFICIO N° 224	U.T.O.E. 1.2
---	----------------------------------	---------------------

<i>Individuazione:</i> Località Luco s. n.	<i>Toponimo:</i> Fossoli
--	------------------------------------

Data di rilevazione: **9 marzo 2000**

DATI RIASSUNTIVI DI ANALISI

1. <i>Rapporto con l'intorno ambientale e posizione:</i> un po' infossato, ben inserito nell'ambiente, cipresso		
<i>Impianto tipologico e planovolumetrico:</i> casa colonica composta e articolata a corte		
3. <i>Datazione:</i> presente nel Catasto Leopoldino (1825 circa) in forma lievemente dissimile, datato 1711		
4. <i>Elementi architettonici o tipologici di valore:</i> composizione dei volumi, regolarità forature, annesso, atmosfera		
5. <i>Materiali prevalenti:</i>	<i>paramenti esterni:</i> intonaco vecchio, mattoni e pietrame a vista	<i>finiture:</i> materiali tradizionali
6. <i>Modifiche e manomissioni evidenti:</i>	<i>dell'impianto originario:</i> corpi aggiunti (pensili e di unione)	<i>dei materiali di finitura:</i> ringhiera scala esterna
7. <i>Stato di conservazione:</i> carezza di manutenzione (rifatto solo il tetto)		
8. <i>Uso attuale prevalente:</i> in abbandono		
9. <i>Elementi di valore nell'area di pertinenza:</i>		
10. <i>Descrizione degli edifici secondari:</i> un annesso agricolo in aderenza all'edificio principale, un altro sempre leopoldino, con grigliati interni ed esterni e portico, in stato di grave degrado.		
11. <i>Note:</i> .		

CLASSIFICAZIONE

Complesso tra i più interessanti per la tipologia, l'aggregazione dei volumi e la conservazione dei caratteri originari. Da tutelare integralmente. Gruppo A.2

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



annesso di valore



edificio principale parte sud



edificio principale parte nord