

<b>COMUNE DI POGGIBONSI</b> <i>Rilevazione del Patrimonio Edilizio Esistente</i>	<b>SCHEDA EDIFICIO</b> N° 225	<b>U.T.O.E. 1.2</b>
---	----------------------------------	---------------------

<i>Individuazione:</i> <b>Località Luco n. 25</b>	<i>Toponimo:</i> <b>Poggiarello</b>
--	--

*Data di rilevazione:*

### **DATI RIASSUNTIVI DI ANALISI**

1. *Rapporto con l'intorno ambientale e posizione:* **su strada a mezza costa, visibile**

*Impianto tipologico e planovolumetrico:* **casa colonica compatta a pianta rettangolare**

3. *Datazione:* **presente nel Catasto Leopoldino (1825 circa) in forma molto dissimile**

4. *Elementi architettonici o tipologici di valore:* **regolarità forature, portone ad arco in mattoni**

5. <i>Materiali prevalenti:</i>	<i>paramenti esterni:</i> <b>pietra a vista</b>	<i>finiture:</i> <b>materiali tradizionali</b>
---------------------------------	--	---

6. <i>Modifiche e manomissioni evidenti:</i>	<i>dell'impianto originario:</i> <b>corpo laterale aggiunto</b>	<i>dei materiali di finitura:</i> <b>infissi, imposte di legno pieno</b>
--	--	---

7. *Stato di conservazione:* **buono**

8. *Uso attuale prevalente:* **residenza**

9. *Elementi di valore nell'area di pertinenza:* **prato con pozzo**

10. *Descrizione degli edifici secondari:* **un annesso agricolo con grigliati e archetti, recuperabile a uso residenziale**

11. *Note:* **piscina nell'area di pertinenza**

### **CLASSIFICAZIONE**

**La ristrutturazione ha mantenuto i caratteri tipologici originari, anche se con qualche manomissione. Da conservare nel suo aspetto esteriore complessivo. Gruppo E.2**

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**



**annesso**

**edificio principale**

