

COMUNE DI POGGIBONSI <i>Rilevazione del Patrimonio Edilizio Esistente</i>	SCHEDA EDIFICIO N° 228	U.T.O.E. 1.2
---	----------------------------------	---------------------

Individuazione: Località Luco n. 13 – 14	Toponimo:
--	-----------

Data di rilevazione: **9 marzo 2000**

DATI RIASSUNTIVI DI ANALISI

1. Rapporto con l'intorno ambientale e posizione: **inserito in un nucleo omogeneo**

Impianto tipologico e planovolumetrico: **casa colonica compatta a pianta rettangolare**

3. Datazione: **Catasto Leopoldino mancante, presumibilmente costruito tra il 1825 e il 1945**

4. Elementi architettonici o tipologici di valore: **arconi in facciata in pietra e mattoni**

5. Materiali prevalenti:	paramenti esterni: intonaco	finiture: materiali tradizionali
--------------------------	---------------------------------------	--

6. Modifiche e manomissioni evidenti:	dell'impianto originario: forature	dei materiali di finitura: infissi, saracinesca, tegole
---------------------------------------	--	---

7. Stato di conservazione: **buono**

8. Uso attuale prevalente: **residenza**

9. Elementi di valore nell'area di pertinenza:

10. Descrizione degli edifici secondari:

11. Note:
.

CLASSIFICAZIONE

L'edificio, probabilmente un ex annesso agricolo, conserva alcuni elementi tipologici originari che vanno tutelati e reintegrati, anche in rapporto al nucleo in cui è inserito. Gruppo B.1

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

