

COMUNE DI POGGIBONSI <i>Rilevazione del Patrimonio Edilizio Esistente</i>	SCHEDA EDIFICIO N° 23	U.T.O.E. 1.1
---	---------------------------------	---------------------

Individuazione: Località Ellerone n. 13 - 14	Toponimo:
--	-----------

Data di rilevazione: **30 novembre 1999**

DATI RIASSUNTIVI DI ANALISI

1. Rapporto con l'intorno ambientale e posizione: su strada a mezza costa		
2. Impianto tipologico e planovolumetrico: casa colonica compatta a pianta quadrata con scala esterna		
3. Datazione: presente nel Catasto Leopoldino (1825 circa) in forma lievemente dissimile		
4. Elementi architettonici o tipologici di valore: scala esterna, forno		
5. Materiali prevalenti:	paramenti esterni:	finiture:
	pietra a vista	laterizio, materiali tradizionali
6. Modifiche e manomissioni evidenti:	dell'impianto originario:	dei materiali di finitura:
	apertura al PT	
7. Stato di conservazione: buono		
8. Uso attuale prevalente: residenza		
9. Elementi di valore nell'area di pertinenza:		
Descrizione degli edifici secondari: un annesso con grandi arcate in grigliato di laterizio, due arcate anche sul retro; un altro piccolo annesso in mattoni		
11. Note:		
.		

CLASSIFICAZIONE

L'edificio mantiene alcuni caratteri ambientali e tipologici da tutelare. In particolare vanno conservati gli elementi descritti nell'annesso più grande. Gruppo B.1

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



annesso di valore da tutelare



edificio principale