

<b>COMUNE DI POGGIBONSI</b> <i>Rilevazione del Patrimonio Edilizio Esistente</i>	<b>SCHEDA EDIFICIO</b> N° 230	<b>U.T.O.E. 1.2</b>
---	----------------------------------	---------------------

Individuazione: <b>Località Luco n. 6</b>	Toponimo:
--	-----------

Data di rilevazione: **9 marzo 2000**

### DATI RIASSUNTIVI DI ANALISI

1. Rapporto con l'intorno ambientale e posizione: **in posizione dominante, inserito in un nucleo omogeneo**

Impianto tipologico e planovolumetrico: **torre con casa colonica**

3. Datazione: **presente nel Catasto Leopoldino (1825 circa) in forma molto dissimile, torre rialzata e restaurata nel 1865 (lapide)**

4. Elementi architettonici o tipologici di valore: **torre, aperture a sesto acuto, stemma, arco in mattoni, porticato**

5. Materiali prevalenti:	paramenti esterni: <b>pietra a vista</b>	finiture: <b>materiali tradizionali</b>
--------------------------	---	--

6. Modifiche e manomissioni evidenti:	dell'impianto originario:	dei materiali di finitura: <b>saracinesca</b>
---------------------------------------	---------------------------	--

7. Stato di conservazione: **buono**

8. Uso attuale prevalente: **residenza**

9. Elementi di valore nell'area di pertinenza:

10. Descrizione degli edifici secondari: **un piccolo annesso agricolo con porte ad arco, un altro a un piano datato 1925**

11. Note:  
.

### CLASSIFICAZIONE

**L'edificio presenta elementi architettonici di grande pregio. Anche la casa colonica aggiunta successivamente conserva interessanti elementi tipologici. Il complesso merita di essere tutelato integralmente. Gruppo A.1**

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



*veduta generale*



*lato sud est ci casa colonica*




*la torre vista da nord*

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**



*porticato*



*interno del porticato.*



*annesso*



*annesso*

