

COMUNE DI POGGIBONSI <i>Rilevazione del Patrimonio Edilizio Esistente</i>	SCHEDA EDIFICIO N° 232	U.T.O.E. 1.2
---	----------------------------------	---------------------

Individuazione: Località Luco s. n.	Toponimo:
---	-----------

Data di rilevazione: **9 marzo 2000**

DATI RIASSUNTIVI DI ANALISI

1. Rapporto con l'intorno ambientale e posizione: **inserito in un nucleo omogeneo**

Impianto tipologico e planovolumetrico: **ex annesso agricolo**

3. Datazione: **non presente nel Catasto Leopoldino, presumibilmente costruito tra il 1825 e il 1945**

4. Elementi architettonici o tipologici di valore: **grigliati in laterizio**

5. Materiali prevalenti:	paramenti esterni:	finiture:
	mattoni parzialmente intonacati	materiali tradizionali

6. Modifiche e manomissioni evidenti:	dell'impianto originario:	dei materiali di finitura:
	scala esterna, tamponamenti	infissi

7. Stato di conservazione: **buono**

8. Uso attuale prevalente: **residenza**

9. Elementi di valore nell'area di pertinenza: **aia in cotto**

10. Descrizione degli edifici secondari: **tettoia chiusa su tre lati in aderenza alla chiesa**

11. Note:
.

CLASSIFICAZIONE

L'edificio è stato recuperato ad uso abitativo, con notevoli manomissioni dell'impianto originario, che costituiscono un elemento di contrasto. In considerazione della vicinanza alla chiesa andrebbe rimodellato per renderlo omogeneo al contesto in cui è inserito. Gruppo F

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

