

COMUNE DI POGGIBONSI <i>Rilevazione del Patrimonio Edilizio Esistente</i>	SCHEDA EDIFICIO N° 24	U.T.O.E. 1.1
---	---------------------------------	---------------------

<i>Individuazione:</i> Località Ellerone n. 11	<i>Toponimo:</i>
--	------------------

Data di rilevazione: **30 novembre 1999**

DATI RIASSUNTIVI DI ANALISI

1. *Rapporto con l'intorno ambientale e posizione:* **in alto, ma non visibile, perché circondata da pini e cipressi**
2. *Impianto tipologico e planovolumetrico:* **villa**
3. *Datazione:* **presente nel Catasto Leopoldino (1825 circa) in forma dissimile**
4. *Elementi architettonici o tipologici di valore:* **regolarità dell'impianto e delle forature, riquadrature in pietra**
5. *Materiali prevalenti:* *paramenti esterni:* *finiture:*
intonaco **materiali tradizionali**
6. *Modifiche e manomissioni evidenti:* *dell'impianto originario:* *dei materiali di finitura:*
7. *Stato di conservazione:* **buono**
8. *Uso attuale prevalente:* **residenza**
9. *Elementi di valore nell'area di pertinenza:* **cappella (?)**
10. *Descrizione degli edifici secondari:*
11. *Note:*

CLASSIFICAZIONE

L'edificio presenta alcuni elementi caratteristici che meritano di essere tutelati, in particolare il disegno delle facciate. Gruppo B.2

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

